


3. ライターを接続して書き込みを行って下さい。

- ・配線後の本ボードにフラッシュライターを接続して下さい。

接続方法には以下の2種類があります。

本ボードのCN1 (D - s u b 9 ピン) を使う場合。
本ボードのCN1とフラッシュライターのターゲットコネクタ (D - s u b 9 ピン) を直接接続して下さい。
本ボードのCN2 (F L A T 1 0 ピン) を使う場合。
本ボードのCN2とフラッシュライターのターゲットコネクタをフラッシュライターに添付されているターゲットI / Fケーブル1にて、接続して下さい。



(株)内藤電誠町田製作所

M990238-000